



DK Tegning er set UDEFRA, og alle mål SKAL kontrolleres af kunden EN Drawing is seen from the OUTSIDE, and all measurements MUST be checked by the customer
 SE Ritning ses UTIFRÅN, och alla mått MÅSTE kontrolleras av kunden NO Tegning ses UTENFRA, og alle mål SKAL kontrolleres av kunde

Drawing : 22101 Glasliste 13 x 13 mm - EPDM Title:

Printet : 03-06-2022 Paper : A4 Scale: 1:20 Sheet: 1/1

Draw : Jens Hansen in Fusion 360

INTERGLAS®

