

Merlin Lazer-måleren måler glastykkelse og luftmellemrum i enhver kombination på klare et- eller flerlagsruder hurtig, nemt og fra én side.

1 Glastykkelse

Denne skala giver one-touch-måling af glastykkelse.

2 Luftmellemrum

Denne skala mäter luftmellemrummet i alle klare to- eller trelagsruder. När den bruges sammen med glastykkelseskalaen, kan den samlede tykkelse af enhver to- eller trelagsrude hurtigt og nemt måles.

3 Nullinje

Dette er referencepunktet for alle målinger.

4 Skalaskyder

Brug den hævede logoknap til at flytte skalaen til venstre eller højre for at sætte nullinjen i den ønskede position.

5 Laser tænd-/slukknap

Tryk for at aktivere laseren. Laseren slukkes automatisk, når knappen slippes.




DIAGRAM 1

Sådan bruges Merlin Lazer

Uanset hvilken type klar glas der måles, skal Merlin Lazer anbringes fladt mod glassets overflade i øjenhøjde.

Når man mäter to- eller trelagsruder, skal den hævede højrekant anbringes mod rudens nederst højre eller øverste højre hjørne for at få en sand aflæsning af luftmellemrummet (Diagram 2) – idet luftmellemrummets tykkelse kan afvige ind mod midten af ruden.




DIAGRAM 2




DIAGRAM 3

For at få den tydeligste aflæsning af de røde laserlinjer på den kalibrerede skala skal den ses i en vinkel på ca. 45 grader (Diagram 3).

Identifikation af forskellige glastyper

Komponenterne i forskellige glastyper bliver nemmere at identificere, alt efter hvor mange røde linjer der er, og hvor klare de er:

Etlagsrude	To røde laserlinjer ses.
Tolagsrude	Fire røde laserlinjer ses.
Tolagsrude (coated)	Fire røde laserlinjer ses. Den ene af disse laserlinjer er klarere end anden, der angiver den coatede overflade (fx K-Glass, Low-E osv.).
Trelagsrude	Seks røde laserlinjer ses.
LAMINERET SIKKERHEDSGLAS	
To ruder med et enkelt mellemlag	Tre røde laserlinjer ses. Den ene er svagere end de andre og viser mellemlaget. Når mellemlaget er tykkere, kan der ses to svage linjer, der angiver mellemlagets tykkelse.
Multilamineret rude (fx sikkerheds-/brand-beskyttende glas)	To klare røde laserlinjer viser den multilaminerede rudes tykkelse. De svagere linjer derimellem angiver tykkelsen på hvert glas og mellemlaget.

Følgende eksempler viser, hvor nemt det er at bruge Merlin Lazer. Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du ringe til vores hjælpelinje på +44 01892 654141 mellem 9.00 og 17.00, mandag til fredag.

Måling af enkeltglas

Eksempel 1

Anbring Merlin Lazer fladt mod glasoverfladen. Tryk på den røde knap, hold den inde og se på den kalibrerede skala fra ca. 45 grader. To klare røde laserlinjer ses. Kontrollér, at den første laserlinje (A) flugter med skalaens nullinje. Den anden laserlinje (B) viser, at glassesets tykkelse er 10 mm (Diagram 4).




DIAGRAM 4

Måling af tolagsruder

Eksempel 2, tolagsrude

Tryk på den røde knap, hold den inde og se på den kalibrerede skala fra ca. 45 grader. I dette eksempel ses fem røde laserlinjer – fire er klare, den femte en smule svagere. Kontrollér, at den første laserlinje (A) flugter med skalaens nulllinje. Den anden laserlinje (B) viser den første rudes tykkelse – den vises på glastykkelsskalaen som 4 mm (Diagram 5).




DIAGRAM 5

Skyd skalaens nulllinje, så den flugter med laserlinjen (B). Mål luftmellemrummet på luftmellemrumsskalaen, der vises som 10 mm af laserlinjen (C) (Diagram 6).




DIAGRAM 6

Skyd skalaens nulllinje, så den flugter med laserlinjen (C). Mål den anden rudes tykkelse på glastykkelsskalaen. Denne vises i Diagram 7 som 6,4 mm af den klare laserlinje (E).

Laserlinje (D) er en smule svagere end (C) eller (E) og angiver, at det er et laminat.

Dette viser, at vinduet består af 4 mm glas, 10 mm luftmellemrum, 6,4 mm lamineret glas og har en samlet tykkelse på 20,4 mm.




DIAGRAM 7

Eksempel 3, trelagsrude

Anbring Merlin Lazer fladt mod glassesets overflade, så det hviler mod vinduets ramme. Tryk på den røde knap, hold den inde og se på den kalibrerede skala fra ca. 45 grader. Seks klare røde laserlinjer ses. Kontrollér, at den første laserlinje (A) fluger med skalaens nulllinje. Den anden laserlinje (B) viser den første rudes tykkelse - i Diagram 8 vises dette på glastykkelsskalaen som 4 mm.




DIAGRAM 8

Skyd skalaens nulllinje, så den flugter med laserlinjen (B). Mål luftmellemrummet på luftmellemrumsskalaen, der i Diagram 9 vises som 12 mm af laserlinjen (C).




DIAGRAM 9

Skyd skalaens nulllinje, så den flugter med laserlinjen (C). Mål midterrudens tykkelse på glastykkelsskalaen. Den vises i Diagram 10 som 4 mm af laserlinjen (D).




DIAGRAM 10

Skyd skalaens nulllinje, så den flugter med laserlinjen (D). Mål det andet luftmellemrum på luftmellemrumsskalaen, der i Diagram 11 vises som 10 mm af laserlinjen (E).




DIAGRAM 11

Skyd skalaens nulllinje, så den flugter med laserlinjen (E). Mål tykkelsen af den tredje rude på glastykkelsskalaen. Den vises i Diagram 12 som 6 mm af laserlinjen (F).




DIAGRAM 12

Måling af luftmellemrumsvariansen

Mål luftmellemrummet ved rammekanten som beskrevet i eksempel 2. Hold laserens tænd-/slukknop inde og skub Merlin Laser til midten af glasvinduet. Hvis der er nogen afvigelse i luftmellemrummet på tværs af vinduet, er variancen straks synlig og kan måles på luftmellemrumsskalaen.

Pleje og vedligeholdelse af Merlin Laser

Merlin Laser kræver minimal vedligeholdelse, da den ikke har nogen dele, der kan serviceres af brugeren.

Batterierne skiftes ved at skru dækslet af, tage de gamle batterier ud og sætte tre nye sølvoxidbatterier i - RW42, 357 eller SR44W.

Enheden må ikke udsættes for kraftige stød.

Enheden må ikke udsættes for magneter.

Skydeskalaen skal evt. rengøres af og til med en blød og fugtig (ikke våd) klud. Der må ikke bruge mineralsk terpentin eller opløsningsmiddelbaserede mæneder, skal batterierne tages ud. Rengøringsmidler.

Prøv ikke at fjerne eller justere laserens kredslob.

Ret aldrig laseren mod øjnene.

Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller luftfugtighed.

Skal opbevares utilgængeligt for børn.

GARANTI OG REPARATION

I tilfælde af fabrikations- eller materialefejl vil Merlin Lazer Products reparere eller erstatte produktet gratis i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Der skal fremvises kvittering. I så tilfælde skal produktet returneres til: Merlin Lazer Products, Weald House, High Broom Lane, Crowborough, East Sussex TN6 3SP. Garantien dækker ikke forringelse eller skader forårsaget af misbrug. Garantien dækker kun den oprindelige køber. Vedlæg en beskrivelse af problemet. Vi anbefaler, at returpakken forsikres, da vi ikke kan påtage os noget ansvar for dele, der forsvinder eller beskadiges under transport.

BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER Merlin Lazer Products er ikke ansvarlig for tilfældige eller følgeskader, der forårsages af brugen eller misbrug af dette produkt eller enhver overtrædelse af garantien. Merlin Lazer Products' ansvar er alene begrænset til reparation eller udskiftning af produktet. Produktet opfylder CENELEC EN 60825-1 (1994) europæiske lasersikkerhedsstandarder.

Fremstillet af:
Merlin Lazer Ltd - Weald House
High Broom Lane - Crowborough
TN6 3SP - Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 1892 654141
www.merlinlazer.com

Forsigtig - brug af skydere eller justering eller udforelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet heri, kan medføre eksponering for farlige stråler.

Oplyder 21 CFR 1040.10 med afvisgelse ifølge Laser Notice nr.50, dateret juli 2001.
Fremstillet i Storbritannien.

